







DYMO
Thermo
SCIENTIFIC
NITON XL3



RESTAURA 50 MM

RAO 862



EVAI 4.1

5 CM

RAO 862

restauratieatelier
Restaura

Raadhuisplein 20
6411 HK Heerlen
+31 (0) 45 203 10 93

Certificaat

XL3-37055V8C

Reading No	35
Mode	General Metals
Time	2025-12-03 14:23
Duration	61.21
Units	%
Sigma Value	2
Sequence	Final
Alloy1	No Match : *5.75
Alloy2	No Match : *5.75
Flags	
Project	Herwen-Hemeling
Vondstnummer	V-1274
Object	Beugelfibula
Positie	Naaldhouder
Restauracode	RAO-2025-4
Opmerking	



Ele	%	+/-	±2σ
Sb	0.263	+/-	0.011
Sn	35.696	+/-	0.067
Cd	<LOD	:	0.013
Pd	<LOD	:	0.007
Ag	<LOD	:	0.019
Ru	<LOD	:	0.003
Mo	<LOD	:	0.002
Nb	<LOD	:	0.002
Zr	0.020	+/-	0.002
Bi	0.139	+/-	0.014
Pb	27.539	+/-	0.052
Se	<LOD	:	0.008
Au	<LOD	:	0.002
W	<LOD	:	0.024
Zn	0.155	+/-	0.012
Cu	35.433	+/-	0.054
Ni	<LOD	:	0.022
Co	<LOD	:	0.015
Fe	0.378	+/-	0.016
Mn	<LOD	:	0.027
Cr	<LOD	:	0.042
V	<LOD	:	0.065
Ti	0.371	+/-	0.069
Al	<LOD	:	80.000

Deze XRF-analyse (X-Ray Fluorescence) is uitgevoerd met de Niton XL3t-900S GOLDD Analyzer. Het betreft een kwantitatieve analyse die is uitgevoerd met een hoge nauwkeurigheid en een lage detectiewaarde. De meting heeft plaatsgevonden aan het oppervlak en kan afwijken van de kern van het voorwerp. Aanslag heeft invloed op de percentages van de analyse.





RESTAURA

100 MM

ANT 48



RESTAURA

100 MM

ANT 48